

По акту проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-18-822 от 30 сентября 2014г устранены следующие нарушения:

1. Речевые оповещатели установлены на расстоянии 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (мед. кабинет, пищеблок) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 84 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)
2. Пожарные извещатели системы АПС, установлены на несущих конструкциях подвесного потолка (помещения групповых) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)
3. Расстояние от пожарных извещателей системы АПС до электросветильников не менее 0,5 м (помещения групповых на 2-м этаже) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

Заведующий ГБДОУ детский сад №11 Московского района

Е.Е.Брославская